



Krystalmasse er en let masse, der er specialudviklet til at give et hårdt og krystalagtigt lys. Lysene får flotte spindelvævs-lignende sider når de brænder ned. Lysvæger 2 x 0,5 meter (fin og medium) medfølger. 800 g.



Støb lysene i en støbeform af plast eller glas.

**Støbeform af plast:** Spray to tynde lag Sliplet-spray indeni formen og lad den tørre. Varm formen op til cirka 40-50 grader før den fyldes med massen.

**Støbeform af glas:** Glasset skal have en kraftig materialetykkelse, ingen hals og en diameter der ikke er mindre end 50 mm. Opvarm glasset til ca. 40-50 grader før det fyldes med massen.



Montér vægen og hold den oppe med en nål. Brug kun væger der er beregnet til krystalmasse. Smelt krystalmasse og eventuelt farvepigment i et vandbad **uden at omrøre massen**. Fyld formen/glasset og lad massen størkne.

Tip! Læg formen med den størknede masse i fryseren i et par timer hvis den ikke slipper let fra formen.



# Slöjd-Detaljer®

